

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內幕消息

亞太6號衛星部分電源故障 經亞太6C衛星恢復受影響業務

本公司乃由亞太衛星控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之規定而發出。

於2018年5月27日晚上，亞太6號衛星南太陽翼出現故障，導致衛星供電能力受損，因此部分轉發器受影響需要關閉、相關客戶業務中斷。本集團和衛星製造商確定了衛星健康狀況，除部分供電能力損失以外，衛星其他系統及衛星控制功能均屬良好狀態。

本集團用於接替亞太6號衛星的亞太6C衛星，已於2018年5月4號成功發射後正在進行在軌測試，原計劃於6月份開始接替亞太6號衛星。在事故發生後，亞太6C衛星立即啟動向134E軌位漂移，並於5月29日到達，目前和亞太6號衛星共軌運行。由5月30日凌晨開始，經亞太6C衛星轉發器，成功將受影響的業務恢復傳輸。

董事會相信是次事故並不會對本集團運營造成實質影響。

* 僅供識別

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零一八年五月三十一日

於本公佈刊發日期之董事如下：

執行董事：

程广仁(總裁)及齊良(副總裁)

非執行董事：

李忠寶(主席)、林曦、尹衍樑、付志恒、林建順、巴日斯及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

呂敬文、林錫光、崔利國及孟興國